


RESISTANCES A POUXRE

(TORCHE 1)



RESISTANCE COMPLETE

toutes pièces laiton internes doivent être rigoureusement polies

ATTENTION : le remplacement de la poudre est très délicat ... (dans toutes les résistances).

Expl : trop de poudre = fuite possible
peau de la résistance fatiguée idem ...
pas assez de poudre = pas assez sensible.

Pour les résistances des instruments à lampe idem ...
+ isolant pouvant être brûlé (voir croquis) = résistance morte.